






ESTAIAMENTO - FAST 230 - 7/8

MEDIDAS - TERMINAIS - DIAMETROS	QT	DESCRIÇÃO
1 Terminal T p/ Ø 4 mm 1 Terminal olhal p/ Ø 4 mm Arame de aço inox Ø 4 mm 	1	Estai de Prova
2 Terminais olhal Ø 3 mm 1 Manilha 1/4" Cabo de aço inox 1x19 Ø 3 mm 	1	Estai de Prova
1 Terminal T p/ Ø 4 mm 1 Esticador p/ Ø 4 mm c/ toggle (Hasselfors 80.092) Arame de aço inox Ø 4 mm 	2	Branco Superior
1 Terminal T p/ Ø 4 mm 1 Esticador p/ Ø 4 mm c/ toggle (Hasselfors 80.092) Arame de aço inox Ø 4 mm 	2	Branco Inferior
1 Terminal T p/ Ø 4 mm 1 Terminal olhal p/ Ø 4 mm 1 Manilha 1/4" Cabo de aço inox 1x19 Ø 4 mm 	2	Estai Oriente (opcional)